

PREISLISTE

Stand : 08.05.2026
Gültig ab : 08.05.2026
Seite : 1 / 3
Ansprechpartner : Herr Teumer
Telefon : +49 (37296) 773-69
E-Mail-Adresse : Tischlerei@lebenshilfe-stollberg.de



Preisliste: BASIS

Warengruppe Holz STL3 Bänke

Artikel	Artikel.Bez.	Staffel	ab Menge	Netto	Mwst.	Brutto
6110-BA-02	Holzbank mit Bohlen, Fichte lasiert	1	1 Stk	461,60 EUR	7%	493,91 EUR
6110-BA-03	Bank Stollberg, euro. Fichte lasiert	1	1 Stk	449,28 EUR	7%	480,73 EUR
6110-BA-04	Bank Stollberg, euro. Lärche, lasiert	1	1 Stk	460,86 EUR	7%	493,12 EUR
6110-BA-05	Bank Stollberg, sibi. Lärche lasiert	1	1 Stk	538,81 EUR	7%	576,53 EUR
6110-BA-06	Bank Stollberg, euro. Eiche lasiert	1	1 Stk	643,29 EUR	7%	688,32 EUR
6110-BA-07	Gravur Bank Stollberg / Holzbank (Schriftzug)	1	1 Stk	32,71 EUR	7%	35,00 EUR
6110-BA-08	Gravur Holzbank mit Bohlen	1	1 Stk	56,07 EUR	7%	59,99 EUR

Ausführung

850 x 1900 x 650 mm (H x B x T)

Holzbank aus KVH / euro. Fichte

Bank Stollberg - Rohrgestelle (Stahl), schwarz, gepulvert, mit Bohrung für Bodenbefestigung

3 Stk. Lehnslatten 1900 x 90 x 40 mm (L x B x D)

3 Stk. Banklatten 1900 x 120 x 40 mm (L x B x D)

lasiert, mit Sikkens HLS extra Eiche dunkel

umlaufende Fasen 9 mm

Holz - Lasuren werden fachgerecht (gemäß Vorgaben des Farbherstellers) aufgebracht. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab.

Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz (Überdachung) und mechanische Belastung.

Für die Haltbarkeit empfehlen wir rechtzeitige (jährliche) Pflege- und Renovierungsarbeiten.

Aufgrund langjähriger Erfahrungswerte empfehlen wir eine pigmentierte (farbige) Lasur zu verwenden.

Wartungsintervall farblos 0,5 – 1 Jahr ; farbig 2 – 3 Jahren. Preise gelten ab Werkstatt in Stollberg.

Holz ist ein Naturprodukt. Aus diesem Grund empfehlen wir eine jährliche Sichtprüfung der Holz-konstruktionen /-verbindungen auf Stabilität.

Bei rohen oder farblos geölten Holz weisen wir auf den Vergrauungseffekt hin.

Wir würden uns über einen schriftlichen Auftrag von Ihnen sehr freuen.

Aufgrund der Auftragslage ist die Produktionszeit mit uns abzusprechen.

Mit freundlichen Grüßen – Herr Teumer

Lebenshilfe Stollberg gGmbH

Sitz: Stollberg - **HRB:** 13791 Chemnitz - **Geschäftsführer:** Dirk Nowosatko

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband - Landesverband Sachsen

Steuernummer: 224/113/02621 - **Ust.-IdNr.:** DE-181482258

Bank Stollberg – Rohrgestell



Holzbank Stollberg



Holzbank mit Bohlen



Benutzerhinweise für Banklatten

Holzeigenschaften für Verwendung im Außenbereich (DIN 68800-3 GK 3)

Holzart	Vorteil	Nachteil
Fichte	-preisgünstig -gute Farbhaftung	-harzhaltig (Harz kann austreten) -roh wenig dauerhaft (Resistenzklasse 4) -muss imprägniert werden -inhaltsstoffarm -Weichholz
Lärche	-kann unbehandelt für außen eingesetzt werden (vergraut schnell) -roh - mäßig dauerhaft (Resistenzklasse 3) -inhaltsstoffreich	-sehr harzhaltig (Harz kann austreten) -muss imprägniert werden -Weichholz
Eiche	-sehr gute Festigkeitseigenschaften -kann unbehandelt für außen eingesetzt werden (vergraut schnell) -inhaltsstoffreich -roh - dauerhaft (Resistenzklasse 2) -Hartholz	-chemische Reaktion mit Eisen (Edelstahl verwenden)